



Gewone dag, vanaf het strand gezien, dagelijks



Dagelijks



Dagelijks, het blijkbaar normaal.



Zo nu en dan wordt er weer een oven opgestookt, hier de warmband walserij
Gewone dag, veel voorkomende pieklast. Pieklast valt buiten de vergunning.



Gewone dag, zicht op een ontstopping bij de Hoogoven 6 & 7. De hal staat 10.000 keer per jaar onder de rook, hetgeen wordt geventileerd naar de omgeving. De oorzaak is het wegdraaien van de afzuig installatie, als er een nieuw tapgat geboord moet worden. Niet vergund en niet goed omschreven in de vergunning. Deze activiteit voldoet niet aan de BTT. **Wordt ook niet gehandhaafd.**





Nog een probleem bij Hoogoven 6




De fabriek draait nog steeds op kolen Geregeld gaat het stoken niet schoon. De totale uitstoot is **12,5 miljoen ton CO2** (cijfers van TATA)

Affakkelen tijdens procesverstoring, onderhoud of gewoon een incidentje (gemiddeld 2000 keer per jaar wel gemeld)





Bij de Blustoren, voor de kooks, geregeld komt er te laat water bij, resultaat een rauwe oven, niet vergund en niet gehandhaafd.





Overzicht van kooksblussen, wederom te laat met blussen begonnen. Zwarte roet komt vrij en drijft met de wind mee.



Leeg gieten van een slakpan, komt altijd veel rook en stof vrij. Niet omschreven in de vergunning. **Wordt onvoldoende gehandhaafd.**



Stofverwaaiing van het kiepen van slakpannen.



Dak emissie van de OXY staalfabriek, resultaat van een overkokende pan. Er zijn er maar **10 vergund** per maand. Er zijn maanden dat er meer dan 100 gemeld zijn.





Hier worden de kolen tot kooks geaard, **Als het mis gaat** moet er worden gefakkeld waarbij dan bovendien zwavel ontsnapt. Foto onder: brand bij 1 van de deuren van KGF2





Zwarte sneeuw





Een brand in het transport systeem, waarbij bewoners niet gewaarschuwd zijn.



Lozing van afvalwater, in de open verbinding naar zee. Dagelijks.

Naast **100.000 kg ijzer** jaarlijks ook nog oa: Cadmium, Chroom3 en Chroom6, Cyanide, koper, kwik, lood, zink, fosfor enz. Zelfs nog **500.000kg Stikstof** (cijfers TATA)



Giftige dampen komen vrij bij de lozing op het oppervlakte water Noordzee

Hoe giftig cyanide kan zijn, bleek afgelopen zomer in Amerika toen er per ongeluk een grote hoeveelheid cyanide, samen met ammoniak, uit een staalfabriek van ArcelorMittal in Lake Michigan was gestroomd. Zeker drieduizend vissen gingen acuut dood en de autoriteiten sloten direct de stranden aan het meer af voor publiek. Hier blijft het dagelijks het water in gaan.

Dat ook Rijkswaterstaat het staalbedrijf de mogelijkheid biedt om af te wijken van de Europese normen, blijkt uit bestudering van de rapporten en vergunningen van het bedrijf. Daarbij valt de enorme hoeveelheid cyanide op die Tata Steel jaar in jaar uit in zee loost, in vergelijking met andere Europese fabrieken.



Minister Asscher schept gruis op, dat kan omdat het regenwater is afgekoppeld en daardoor het op de stoep achter blijft.

Daarnaast is er ook **geur, geluid, ultra fijnstof en bodemvervuiling.**
